

Energy Solutions (Pvt.) Limited



وستاویز برائے صحت، حفاظت، تحفظ اور ماحول (HSSE)

A Public Service Message From ESL Customer Care



فهرست

P. No.		S. No
1	پیشِ لفظ	1
2	انر جی سلوشنز پرائیوٹ کمیٹڈ (ESL) کا (HSSE) پر مل کرنے کا عہداور پالیسی	2
3	جنریٹرکے کام سے متعلق (HSSE) ہدایات	3
3	ہمیں حادثات سے بچاؤ کے لئے وقت اور ببیبہ کیوں خرچ کرنا چاہئے ؟	4
5	ہمیں کیسا حفاظتی ماحول اختیار کرنا چاہیۓ ؟	5
6	خطرات سے نبردآ ز ماہونے کے لئے حفاظتی اقد امات اوران کی حکمتِ عملی	6
6	جنریٹر پر کام شروع کرنے سے بل کی ہدایات	7
8	ڈیزل کے استعال سے تعلق حفاظتی امور	8
9	جنریٹر یامتعلقہ آلات میں آگئے کی صورت میں	9
9	دورانِ کام کیٹر وں میں آگئے کی صورت میں	10
9	جنر یٹر کا تیل بہہ جانے کی صورت میں	11
10	دورانِ کام کرنٹ <u>لگنے</u> کی صورت میں	12
10	بوجهکرنٹ یاشد پدگرمی حالتِ شاک کی صورت میں	13
10	دورانِ کام زخم یا کٹ لگ جانے کی صورت میں	14
11	ج <u>انے</u> کی صورت میں	15
11	شد بدخون بہنے کی صورت میں	16
11	مصنوعی تنفس فرا ہم کرنے کی صورت میں	17

P. No.		S. No
12	دل کے دور بے کی صورت میں	18
12	ابتدائی طبتی امداد کے لئے ضروری اشیاء	19
13	جنزیٹر برکام نثروع کرنے سے پہلےاور دورانِ کام ہدایات کی چیک لسٹ	20
13	گھر بلیواستعمال کے جنریٹرز کے لئے مدایات	21
14	متفرق مدایات	22
15	صحت، حفاظت ، تتحفظ اور ما حول کی مدمیں فائیوالیس ایروچ (5S Approach)	23
17	ای ایس ایل کسٹمر کئیر سروس	24
18	زندگی کے تحفظاتی اصول (بشکرییشیل پاکستان)	25
19	جنريٹر کےاستعال سے متعلق احتیاطی تدابیر	26
20	ا ہم ٹیلیفون نمبرز کی فہرست	27

معزز کار کنان اساتھیو!

جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کی جان بچائی۔القرآن

انر جی سلوشنز پرائیوٹ لمیٹڈ کتابِ الہی کی اس آیتِ مبارکہ کو مدِّ نظر رکھتے ہوئے ہمہ وقت صحت ، حفاظت ، تحفظ اور ماحول (HSSE) کے اصولوں پرعمل کرنے کے لئے کوشاں ہے۔ اپنی ، اپنے کارکنان اور اپنے صارفین کی حفاظت اور صحت ہماری اوّلین ترجیج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم (HSSE) کو با قاعدہ ایک تحریک کے طور پراختیار کرنے کے خواہشمند ہیں۔اسی شمن میں ایک قدم اس کتا بچے کی ترتیب ہے۔

امید ہے کہ بیآ پ سب کے لئے فائدے کا سبب بنے گا۔

انتظاميهاىاليسايل



انرجی سلوشنز پرائیوٹ لمیٹڈ (ESL) کا (HSSE) پڑمل کرنے کا عہداور پالیسی

ہم سب درج ذیل یالیسی وذھے داری نبھانے کاعہد کرتے ہیں۔

- 🖈 کام کے نتیج میں صحت اور تحفظ سے متعلق خطرات کو خاطر خواہ حد تک کنٹرول کریں گے۔
- تمام کار کنان کومعلومات، ہدایات، تربیت اور موئز نگرانی نیز آڈٹ کی فراہمی بیٹنی بنا ئیں گےتا کہ وہ محفوظ طریقے سے سلسل بہتری (Business Excellence) کی جانب برتری (Business Excellence) کی جانب
 - 🖈 کام سے متعلق حادثات اور بیاریوں سے ہرممکن حدتک بیخنے کی کوشش کریں گے۔
 - 🛣 🔻 صحت، حفاظت، تحفظ اور ماحول ہے متعلق پالیسیوں کا وقتاً فو قتاً جائز ہلیں گےاوران میں موئز تبدیلیاں لائیں گے۔
- ک صحت ، حفاظت ، تحفظ اور ماحول (HSSE) کے معاملات کودیگرا ہم کاروباری معاملات کی طرح انجام دیں گے اور کارکنان کے ساتھ ان معاملات پر تبادلہ وخیال کریں گے۔
 - ک ایسے کلچرکوفروغ دیں گے جس میں تمام کار کنان اس ذہے داری کی ادائیگی میں اجتماعی طور پر شامل ہوں اور ذاتی زندگی میں بھی (HSSE) پڑمل پیرا رہیں تا کہ ممکنہ نقصان سے بچاجا سکے۔
 - 🖈 بزنس کے لئے ایساماحول قائم کریں گے جس میں معاشی نقصان اور کاروبار میں خلل کے امرکا نات کم سے کم ہوں۔
 - 🖈 کسی بھی قتم کے کاروبار کے لئے ورک کلیئرنس کا اصول اختیار کریں گے۔
 - 🖈 کوالٹی اورٹریننگ کی طرح صحت ، حفاظت ، تحفظ اور ماحول (HSSE) کے اصولوں کو بھی ادار بے کی اعلیٰ ترین انتظامی سطیر فروغ دیں گے۔



جزیٹر کے کام سے متعلق (HSSE) ہدایات

- 🖈 جنریٹر کابریکر بند کریں اور جنریٹر کے ساتھ ریت کی بالٹی / فائر سلنڈ ررکھیں اور ذاتی تحفظ کے آلات
 - (Personal Protective Equipment PPE) کااستعال کریں۔
 - 🖈 تنصیب اور مرمت کا کام ہمیشہ مینونی کچرر کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق کریں۔
- 🖈 جنریٹر سے نکلنے والے دھوئیں میں خطرنا ک گیس شامل ہوتی ہے۔اس دھوئیں سے بچیں اوراس کی نکاسی کا مناسب انتظام کریں۔
- 🖈 🤝 جنزیٹر کےاطراف میں صفائی کاانتظام رکھیں اور ہرطرح کے جلنے والے مٹیریل کودورر کھیں ۔ چلتی ہوئی حالت میں کام سے گریز کریں۔
 - 🖈 گرم حقول كونه چيونين مثلاً ايگز ماسك، سانكنسر، پائپ، وغيره -
 - 🖈 بیٹری کے تار نکال لیں تا کہ حادثاتی طور پر جنریٹرا سٹارٹ نہ ہوسکے۔
- تمام الیکٹریکل کنکشنز ، تار ،کیبلز ،ٹرمینلز ،وغیر ہ کی انسولیشن کا پورا خیال رکھیں اور گیلا ہونے کی صورت میں چھونے سے گریز کریں تا کہ سی بھی قتم کے بجل کے جھٹلے سے محفوظ رہ سکیں ۔
 - 🖈 جنریٹراوراس سے ملحقہ ومتعلقہ آلات کی مناسب ارتھنگ کا ہمیشہ خیال رکھیں اوراس کوسی صورت بھی معطل نہ کریں۔
 - 🖈 تاراوركىبلز بميشەمىتندكوالى اورسائز كےاستعال كريں۔
 - 🖈 جزیٹر کےاطراف میں سگریٹ نوشی سے قطعی گریز کریں اورغیرمتعلقہ افراد کو دور رکھیں۔
 - الیک ہوتے ہوئے فیول کوفوری طوریر بند کریں اورصاف کریں۔
 - 🖈 اپنی مصنوعات اور خدمات کی فراہمی کے لیے متند (Genuine) پرزہ جات اور اوز اروں کا با کفایت استعمال کریں۔
- 🖈 جہاں ورک پرمٹ درکار ہوو ہاں پہلے متعلقہ شعبے *افر دسے ورک کلیئرنس سڑیفیکیٹ* (Work Clearance Certificate) حاصل کریں اور بعد میں کام شروع کریں۔
 - 🖈 فیول فلٹر، تیل، استعال شدہ پرزہ جات، کولنٹ (Coolant)، وغیرہ کے محفوظ طریقہ ءاستعال کویقنی بنائیں۔

ہمیں حادثات سے بچاؤ کے لئے وقت اور پیسہ کیوں خرچ کرنا چاہئے؟

ہرحادثے کے ساتھ ایک قیمت منسلک ہوتی ہے جو ہمیشہ اس سرمائے سے زیادہ ہوتی ہے جوحادثے سے بچاؤ کے لئے صرف کیا جاسکتا تھا۔ اس لئے تمام حفاظتی اقد امات کا اختیار کرنا کام اور گھر دونوں پرلازمی ہے۔ حادثے کے نتیج میں آنے والی لاگت براہ راست (Direct) اور بالواسطہ (Indirect) دونوں طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ملازم جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے یازخی ہوجائے سب سے زیادہ نقصان اٹھا تا ہے۔ اس کا اثر ادارے پر بھی پڑتا ہے۔ حادثے کے ساتھ جو قیمت منسلک ہوتی ہے اسکامواز ندرو پے بیسے سے نہیں کیا جاسکتا۔



ملاز مین کے لئے براہ راست (DIRECT) نقصانات۔

- اجرت اوراوورٹائم (Overtime) کاخاتمہ یا کی
 - 🖈 ڈاکٹر اور ہیتال کے اخراجات

ملاز مین کے لئے بالواسطہ (INDIRECT) نقصانات۔

- 🖈 نخم اور در د کابر داشت کرنا
 - اورييثاني 🖈 🖈
- 🖈 خاندان والول اور دوستول کی رفاقت ہے محرومی
 - 🖈 کام پراور کام کےعلاوہ افادیت کا خاتمہ
 - 🖈 تعلقات كادباؤمين آجانا

ادارے کے لئے براوراست (DIRECT) نقضانات۔

- 🖈 علاج برآنے والے اخرجات اور ملاز مین کی جانب سے مکنہ ہرجانے کا سامنا
 - 🖈 قانونی اخراجات
 - 🖈 انشورنس کے اخراجات
 - ملکیت (Property) کونقصان کی بدولت اخراجات
 - 🖈 فارغ، زخمی کارکن کواجرت کی ادائیگی

ادارے کے لئے بالواسطہ (INDIRECT) نقصانات۔

- ایک کارآ مدملازم کا نقصان
- پیداواری صلاحیت کا نقصان
- 🖈 متبادل ملازم کے حصول کے اخراجات
- الت كوبد لنے يان كى مرمت يہ آنے والے اخراجات 🖈
 - 🖈 بولیس کی نفتیش اور ایا کورٹ کچہری کے معاملات
 - 🖈 دوسرے ملاز مین میں بدد لی تھیلنے کا اندیشہ
- 🖈 دوسرے ملاز مین میں خوف سرایت کر جانے کے امکانات



ہمیں کیسا حفاظتی ماحول اختیار کرنا جا ہیئے؟

حفاظتی ماحول (Safety Culture)سے مرا داقد ار،عقائد،نظریات اور رویوں کا وہ مجموعہ ہے جوایک ادارہ کا روباری معاملات کو چلانے کے لئے حفاظتی عا دات کے طور پر اختیار کرتا ہے۔ ہرا دارے کا کوئی نہ کوئی ارا دی یاغیرارا دی حفاظتی ماحول (Safety Culture) ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ۔

- 🖈 كيانهم كوئي مخصوص حفاظتى نظام حيايت بين؟
- اس کور تیب دینے کے لئے کیا کرتے ہیں؟
- الماس ك حصول ك لئك كوئى المداف مقرركرتي بين؟

ایک آئیڈیل حفاظتی ماحول مندرجہ ذیل خوبیوں کا حامل ہوتا ہے۔

- 🖈 ادارے میں ہرسطے پررابطہ (Communication) ممکن ہواور کار کنان کی آراء کو حفاظتی عمل میں بہتری کے لئے ضروری سمجھا جائے۔
 - 🖈 مردرج کے افراداس امریر توجہ دیتے ہوں کہ حادثات یا بیاریوں سے بیخنے کے لیے کیا کیا جائے۔
 - 🖈 حفاظت کوبھی اتناہی مقدّ متمجھا جائے جتنا کاروبار کومقدّ متمجھا جاتا ہے۔
 - 🖈 لوگوں کی صحت اور حفاظت کوا ہم سمجھا جائے۔
 - 🖈 لوگوں کی حفاظت پر توجہ دی جائے اوراس کو بھی کاروباری ترقی کا زینہ تھجھا جائے۔
- ﷺ تمام افراد بالخصوص اعلیٰ عہدوں پہ فائز انتظامیہ (Managers) دوسروں کے لئے مثال ثابت ہوں اور تفاظت کی طرف اپنے عزم کو ثابت کرنے کے لئے تمام حفاظتی طریقے ویسے ہی اختیار کریں جیسے وہ دیگر افراد کے لئے ضروری سمجھتے ہیں۔
 - 🖈 اچچی حفاظتی عادات کام اور کام کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی اختیار کی جا کیں۔

ایک غیر حفاظتی ماحول مندرجہ ذیل عیوب کا حامل ہوتا ہے۔

- 🖈 ادارے میں ہر سطح پر ابطے کا فقدان ہوتا ہے۔ ملاز مین کی آراء کو نہ تواہمیت دی جاتی ہے اور نہان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔
 - 🖈 حفاظتی اصولوں کونظم وضبط قائم کرنے کے لئے چھڑی کے طور پر استعال کیا جاتا ہے۔
- مینجمنٹ (Management) خود حفاظتی اصولوں کی پابندی نہیں کرتی (مثال کے طور پرسیٹ بیلٹ کے استعال میں لا پرواہی ممنوعہ مقامات پر سگریٹ نوشی، ذاتی تحفظ کے آلات کے استعال میں کوتا ہی، ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعال، وغیرہ)۔
 - - 🖈 🔻 حفاظت کا واویلا صرف اعلی حفاظتی ریکارڈ اور دستاویز ات کومکمل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔
 - 🖈 حفاظت کوصرف کام کے دوران ہی اہم تم جھا جاتا ہے اور کام کے بعد حفاظتی اصول پس پیشت ڈال دیئے جاتے ہیں۔



 $\stackrel{\wedge}{\sim}$

خطرات سے نبر دآ ز ما ہونے کے لئے حفاظتی اقد امات اوران کی حکمتِ عملی

ہر کام کونٹر وع کرنے سے قبل خطرات کا پیشگی انداز ہ لگائیے اور کسی بھی ممکنہ خطرے (Potential Hazard) کومحسوس کرنے کی صورت میں اپنے سپر وائز ریا دیگر ذمے دارا فراد کومطلع سیجیے۔خطرات سے نبر د آز ماہونے کی حکمتِ عملی مندرجہ ذیل اقد امات پڑشتمل ہے۔

- ا۔ خطرات کی نشان دہی اوران کی موجودگی کافنم (Hazard Identification)۔
- ۲۔ خطرات کا تجزیہ (Risk Assessment) یعنی خطرے کی سنگنی اور مکنہ حادثے کی گنجائش اور نقصان کی حد کا تعین۔
- - اخراج (Elimination) یعنی خطرے کی جڑ کو یکسرختم کردینا۔
- تبدیلی (Substitution) یعنی زیادہ خطرے والے کام کو کم خطرے والے کام سے تبدیل کرنا۔ مثال کے طور پر بلند خطر ناک مقام تک جزیٹر کو کھول کرچویائے پرلا دکر پہنچانا۔
 - ۔ (Isolation)۔ الگرنے کائمل (Isolation)۔
 - ے انجینئر نگ تد ابیر (Engineering Controls) مثلاً ، گاڑی چلاتے وقت سیٹ ہیلٹ کا استعال ۔
 - انظامی تدابیر کا استعال پر چالان۔ (Administrative Controls) جیسے ہیلمٹ کے عدم استعال پر چالان۔
 - ر(Personal Protective Equipment) داتی هفاظتی سامان کا استعال

مندرجہ بالااقدامات میں سے ہرممل ترتیب وارانہ صرف پچھلے (Preceding) اقدام کےاستعال نہ ہونے کی صورت میں قابلِ عمل ہوگا۔

۳- حفاظتی اقدامات پرنظر ثانی (Review)۔

جزیٹر پرکام شروع کرنے سے بل کی ہدایات

جزیٹریرکام مندرجہ ذیل ہدایات پڑمل کئے بغیر شروع نہ کریں۔

- یاور جزیش کے آلات برکام شروع کرنے ہے بل توانا کی (Energy) کے تمام ذرائع کو مقطع کردیں۔
- 🖈 🤝 جنزیٹر کو محفوظ حالت میں لے آئیں اوراس بات کا اطمینان کرلیں کہاس میں تو انائی یا بجلی کی کوئی رمق موجود نہ ہو۔
- صرف سوف ویئر (Sofware) اور مائیکر و پروسسرز (Microprocessors) پرموجود آف (Off) اورایمر جنسی اسٹاپ (خاندی کی اسٹاپ (Emergency Stop) کے بٹخز برہی حفاظتی آلات کے طور پر انجھار نہ کیجیے۔
 - ت اسی طرح سے سوئچ اگر آف (Off) پوزیشن میں ہوتو اس پر بھی بغیراطمینان کے اعتبار نہ کیجیے۔
 - ک کسی بھی آ لے کی سروس سے پہلے اس کوٹیسٹ (Test) کرلیں کہ وہ مکمل منقطع حالت میں موجود ہے۔
- اس بات کوفینی بنایئے کہ تمام DC اور DC سرکٹ کھلے ہوئے ہوں اور کس LOTO تکنیک کی مدد سے محفوظ بنائے گئے ہوں تا کہ وہ آلہ جس کی سروس کی جارہی ہے ، بجلی کے نکشن سے کمل طور پر منقطع ہواور برقی روسے مبر اہو۔



- 🖈 جنریٹرسیٹ کی بیٹری کے تاربیٹری کےٹرمینلز میں سے نکلے ہوئے ہونے جیا ہئیں اور بیٹری کے تار کے کونے سی مناسب LOTO بنکنیک کی مدد سے محفوظ ہونے جیا ہئیں۔
 - کیس اورڈیزل کی فیول لائن اورایئر اسٹارٹ لائن (Air Start Line) بند ہونی چا جیئے اور والو (Valve) کسی مناسب LOTO تکنیک کی مدد سے محفوظ ہونے جا ہمیں۔
 - 🖈 والواورانجن کے درمیان کسی قتم کا ایندھن یا ہوانہیں ہونی جا ہیئے۔
 - یا در کھیے کہ تمام متعلقہ پرزے مثلاً ، بیٹری چار جرز (Battery Chargers) اور جیکٹ واٹر ہیٹر (Jacket Water Heater) بجلی سے مکمل طور پر منقطع ہونے چاہئیں۔
 - کنیک اسبات کویقینی بنایئے کہ پیکنے میں کہیں بھی وولٹے کی باقیات (Stray Voltage) موجود نہیں ہیں اور یہ کہ وولٹے کے تمام ذرائع کسی مناسب LOTO تکنیک کی مدد سے OPENیاOFF پوزیش میں موجود ہیں۔
 - مشین کے سرکٹ بریکر (Output Circuit Breaker) کو کھول دیں اور اس کو کسی مناسب LOTO تکنیک کی مدد سے محفوظ کرلیں تا کہ شین میں برقی رو کسی بیرونی ذریعے کی وجہ سے دوڑنی نہ شروع ہوجائے یا جنریٹراسٹارٹ نہ ہوجائے۔

مناسب گراؤنڈنگ (Grounding) کااطمینان کرلیں۔

اس بات کویتینی بنایئے کہ شین انچھی طرح گراؤنڈڈ (Grounded) ہے اور کام کی جگہ پرتمام کنڈ کٹوسطحات (Conductive Surfaces) بھی مشین کی گراؤنڈ نگ (Grounding) کے نظام سے منسلک ہیں تا کہ کنڈ کٹوسطحات (Conductive Surfaces) کے درمیان کسی قتم کا کرنٹ موجود نہ ہواور مکن الیکٹرک شاک سے بچاجا سکے۔

اپنے کام کودوسروں کے کام سے ہم آ ہنگ کرلیں۔

کسی پروجیک پراگرایک سےزائد کام ہورہے ہوں تو پیضروری ہے کہ آپ دوسروں کے کام اور ملحقہ عوامل (Processes) سے واقف ہوں۔ ہمیشہ مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھے۔

- 🖈 کیادوسرےافراد بلندی پرکوئی ایسا کام کررہے ہیں جوآپ کے لئے خطرے کا باعث بن سکتا ہو؟
- 🖈 کیا دوسرےافراد کام کے ماحول میں کوئی الیمی تبدیلیاں لارہے ہیں جوممکنہ طور پرخطرے کا باعث ہوں اور جن کی وجہ سے دوسروں کی حفاظت کوخطرہ لاحق ہو؟
 - 🖈 کیا آپ کام کے ماحول میں کوئی تبدیلیاں لارہے ہیں جود وسروں کی حفاظت کوخطرے میں ڈال دے؟

جزير اورد سرى بيوش نظام (600 Volts)سے او پر

میڈیم (Medium)اور ہائی وولٹے (High Voltage) وائٹڈنگز (Windings)اور کمبیلز (Cables)الیکٹریکل توانائی (Energy) کا ذخیرہ رکھتے ہیں جو کہ موت یا خطرناک چوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ مناسب ذاتی شخفظ کے آلات (PPE) کا استعال کریں اور وائٹڈنگز (Windings)، بس بار (Bus Bar) اور کمبیلز کوڈسچارج کرنے کے لئے درست اوز اراور آلات کا استعال کیجیے۔



ڈیزل کے استعال سے متعلق حفاظتی امور

ڈیز ل استعال کرتے وقت تین بنیا دی امور کا خیال رکھنا بے حدضر وری ہے۔

آگ لگنے کے امکانات۔

پٹرول اوربعض دوسرے زرائعِ ایندھن کی نسبت ڈیزل میں آتش گیری صلاحیت گو کہ کم ہوتی ہے تا ہم اگرییآ گ پکڑ لے تو اس کو بجھا نابہت مشکل ہوجا تا ہے۔ ڈیزل کے نزدیک سگریٹ نوشی سے قطعی گریز کریں۔

جلد برمضرا ثرات۔

🖈 ہماری جلد ڈیزل کو بہت آ سانی سے جذب کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں جلد پر جلن ،سرخی تی کہ آ بلے پڑ جانے کی شکایت بھی ہوسکتی ہے۔

سانس کے ذریعہ دا خلے کے نقصانات۔

کا اگرڈیزل کے بخارات سانس کے ساتھ اندر چلے جا ئیں تو پید میگر علامات کے ساتھ چیّر ، تلی اورخون کے دباؤمیں اضافے (High Blood Pressure) کا ساعث بھی بن سکتے ہیں۔

ڈیزل کے مضراثرات کو کیسے کم کیا جائے؟

- 🖈 گاڑی امشینری میں ڈیزل ہمیشہ ہوا دارجگہ پر جر یئے۔
- ک اگرمشینوں، بالخصوص جنریٹر کا استعال اندرونی یا بندجگه پر ہوتو اس کے دھوئیں کی نکاسی کاغیر معمولی انتظام کیجیے۔ یا در کھیے کہ ڈیز ل کے دھوئیں کا اخراج پاور پلانٹ سے ہوا کی سمت میں اور لوگوں سے دور ہونا چاہیئے۔
 - 🖈 دُیزل استعال کرتے وقت مناسب دستانوں کا استعال کیجیے۔
 - ونائل(Vinyl) یا بیوٹائل ربزگلوز (Butyl Rubber Gloves) کوڈیز ل استعال کرتے ہوئے نہ پہنیے کیونکہ بیضروری تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔
 - 🖈 دین ایز برزرگاڑیوں کواچھی حالت میں رکھیےاور با قاعدگی سےان کےا بگیز ہاسٹ یعنی اخراج پرنظرر کھیے۔
 - الله متعلقه جله يرآ ك بجهانے كآلات كى موجود كى كويقينى بنايئے۔







- 🖈 فیول کے تمام والو بند کر دیں۔
- 🖈 لال بين (ايمر جنسي سونچ) بند كر ديي 🖈
 - 🖈 فائر بريگيڈ کوفون کریں۔
- 🖈 ت گ بچھانے والا آلہ استعال کریں۔

دورانِ کام کپڑوں میں آگ گئے کی صورت میں



- 🖈 متاثر څخص کوفوري طور پرز مين پرلڻاديں۔
 - 🖈 زمین پررول کروائیں۔
- 🖈 کمبل یاموٹے کیڑے سے جسم کواچھی طرح ڈھانپ دیں یالپیٹ دیں۔
- 🖈 ہے جھ جانے کی صورت میں کمبل علیحدہ کریں اوریانی کا اسپر ہے کریں۔

جزیٹر کا تیل بہہ جانے کی صورت میں



- والوبندكرديں۔
- 🖈 جزیٹر کوسٹارٹ نہ کریں۔
- تىل ياۋىزل پررىت ۋال دىي 🗠
- 🖈 آگ بجھانے والے آلے کو تیار رکھیں۔





- 🖈 متاثره شخص کومت چھو کیں۔
 - مین سون کچ بند کر دیں۔
- 🖈 کگڑی کے خشک تختے پر کھڑے ہو کراس چیز کودور کریں جس سے کرنٹ لگا ہو۔
 - 🖈 پیرمتانز ه څخص کوا ٹھا کر دوسری جگه آرام سے لٹادیں۔

بوجه کرنٹ یا شدیدگرمی حالتِ شاک کی صورت میں




- 🖈 متاثر څخص کولٹادیں اور ملکاسا کپڑا ڈال دیں۔
 - 🖈 ٹانگوں کوسر کی نسبت او نیچا کر دیں۔
- 🖈 اگرمتانر ہ خص بیٹ میں نکلیف کی شکایت کرے یاا پنے حواس کھور ہا ہوتو کسی قتم کامشروب یا پانی نہ دیں۔
 - 🖈 دُّاكٹریاایمبولینس کوطلب کریں۔

دورانِ کام زخم یا کٹ لگ جانے کی صورت میں



- 🖈 متاثرہ حصّے کوصابن اور یانی سے دھوئیں۔
 - 🖈 زخم کود با کرخون رو کنے کی کوشش کریں۔
- 🖈 مشندًا كيرًا ايابرف لگائيس تا كه در دياسوجن ميس كمي واقع هو_
 - 🖈 اگرخون بندنه موتو ڈاکٹر کوطلب کریں۔

حلنے کی صورت میں



🖈 جیمالے پڑنے کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔



شد پدخون ہنے کی صورت میں

- بینڈ یک (Bandage) کوبراہ راست زخم پر دبا کر لگائیں۔
- 🖈 بینڈ بخ کو ہٹا ئیں نہیں کیونکہ اس سےخون جمنے کاعمل (Clotting) متاثر ہوسکتا ہے۔ بینڈ بخ پر بینڈ بخ رکھتے جا ئیں۔
 - 🦟 اگر فریکچر کے آثار نہیں ہیں تو زخم کی جگہ کومریض کے دل سے بلند کر دیں بصورتِ دیگر متاثر ہ شخص کو حرکت نہ دیں۔
 - ک اگرخون کا بھاری رساؤ جاری رہے توجسم کے اس (Pressure Point) کوزور سے دبا کیں جہال سے زخم کی جگہ تک خون کینچ رہا ہو۔




مصنوعی تنفس فراہم کرنے کی صورت میں

- کتا شرق متحض کی گردن کے بیتھیے ہاتھ رکھتے ہوئے اسکے سرکو بیتھیے کی طرف جھکادیں اوراس کے منھ میں اگر کوئی ہیرونی شے ہوتو اسکو سرکتال دیں۔
 - - 🖈 متاثر ہ مخض کے منہ میں اپنی سانس کے زریعے ہوا بھریں۔
- ۔ اپنے ہونٹوں کومتا تر ہ شخص کے منہ سے ہٹا کیں اورا سکے منہ پر کان لگا کرسنیں کہاس نے ہوابا ہر زکالنا شروع کی یانہیں یعنی اسکاسانس بحال ہونا شروع ہوایانہیں۔
- ادی ماری مرس کریں ہیں۔ اوپر دیتے ہوئے ممل کو ہریا خج سینٹر کے بعد دہرا ئیں (بچوں کی صورت میں تین سینٹر) یہاں تک کہ سانس بحال ہوجائے یاڈا کٹر آ جائے۔



دل کے دور بے کی صورت میں



- 🖈 دردیا د باؤدل کے وسط میں محسوں ہوجو باہر کی طرف جائے (عموماً بائیں کندھے یا بازوکی جانب)۔
 - 🖈 درد جو که گردن، جبر وں، باز وؤں اور پورے سینے کی طرف جانے گئے۔
 - 🖈 متاثر ، خض کویسینه آنے لگے،الٹی آئے یا آتی محسوں ہو،سانس پھولنے لگے یاوہ بیہوش ہوجائے۔
 - 🖈 جلد نیلی پڑنی شروع ہوجائے۔



- 🖈 فوری طور پرڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یا در کھیں کہ مریض کے لئے ابتدائی ایک گھنٹہ بہت اہم ہے۔
 - 🖈 مریض کوسیدهالیٹار ہنے دیں۔
 - المریض کے کبڑے ڈھلے کردیں اور اسکو گرم کھیں۔
 - اس سانس رک جانے کی صورت میں مصنوعی تنفس فراہم کریں۔

ابتدائی طبی امداد کے لئے ضروری اشیاء

مندرجهذ میںاشیاءکوگھر اور کام کی جگه پر آسان دسترس میں رکھیں۔

- (Sterilized Cotton) جراثیم سے یاک روئی
 - (Adhesive Tape) حَيَكِ والاثيب 🖈
 - (Bandages) مختلف سائز کی بینڈ بجز
 - (Antiseptic) کوئی بھی اینٹی سیٹک
 - (Gauze Pads) جراثیم سے یاک گاز پیڈز
 - (Safety Pins) ينز
 - تينی (Scissors) 🖈
 - (Thermometer) تقرماميٹر





جزیٹر پر کام شروع کرنے سے پہلے اور دورانِ کام ہدایات کی چیک لسٹ

- 🖈 کیا آپ کی کمپنی نے آپ کوصحت، حفاظت، تحفظ اور ماحول (HSSE) سے متعلق واقفیت فراہم کی ہے / کرتی ہے؟
- 🖈 کیا آپ جملہ حفاظتی آلات، اوز ار اور کمپنی کے فراہم کردہ لباس اور شناختی کارڈ کے ساتھ کا م کرتے ہیں اکررہے ہیں؟
- کیا آپ کودیئے گئے کام مے متعلق تمام معلومات (SOW) حاصل ہیں اور کیااس کے بارے میں تسلی بخش معلومات فراہم کر سکتے ہیں؟
- 🖈 کیا آپ سیٹ بیلٹ، ہیلمٹ ،ڈرائیونگ لائسنس، دوران ڈرائیونگ موبائل برگفتگو ہے گریز اور گاڑی کوشیح جگہ کھڑا کرنے کی اہمیت سے واقف ہیں؟
 - 🖈 کیا آپ نے کسٹمر کے ذھے دار (ان) کواپنی موجودگی اور کام کی نوعیت اور کم وہیش دورانیے کی معلومات فراہم کر دی ہیں؟
 - کیا آپ کام کرنے سے پہلے جگد کی (Risk Assessment)رسک کا اندازہ لگاتے ہیں ا لگا چکے ہیں؟
- ﴾ کیا آپ نے یقین کرلیا ہے کہ آپ کا کام صاف تھرےانداز میں اوراطمینان بخش طریقے سے کمل ہو گیا ہے (یعنی کا فی عرصے تک دوبارہ کام کی ضرورت نہیں ہے) ؟ کیا آپ نے واقعی یقین کرلیا ہے؟
 - 🖈 کیا آپ نے کامختم کرنے کے بعد تمام کاغذی کارٌ وائی کممل کر لی ہے؟ نیز کسٹمر کے ذمے دار (ان) سے بھی تصدیق حاصل کر لی ہے؟

گھریلواستعال کے جنزیٹرز کے لئے ہدایات

- 🖈 جنریٹرکو کھلی فضامیں چلائیں جہاں ہوا کا وافر مقدار میں گزر ہو۔
- ﷺ جنریٹر کے لئے تازہ ہوا بکثرت دستیاب ہونی چاہیے اورا مگز ہاسٹ گیس کا اخراج اس طرح ہونا چاہیے کہ خارج ہونے والی گیس کسی بھی طور جنریٹر کے اندر جانے والی تازہ ہوا میں شامل نہ ہو سکے۔
- کے ۔۔۔ ایگز ہاسٹ گیس میں کاربن مونو آ کسائیڈ شامل ہوتی ہے جو کہ آئسیجن کوانسانی جسم میں داخل ہونے سے روکتی ہے۔ کاربن مونو آ کسائیڈ کی علامات غنو دگی اور متلی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں ۔
 - 🖈 سی بھی قتم کا کنکشن لگانے یا منقطع کرنے سے پہلے جنز یٹر کوضر ور بند کر دیں۔
 - 🖈 چلتے ہوئے جنریٹر کوایک جگہ سے دوسری جگہ نہ کھسکا کیں اور نہ ہی منتقل کریں۔
- ﷺ جزیٹر میں فیول صرف اور صرف بند حالت میں ڈالیں جبکہ وہ واضح طور پر ٹھنڈا ہو چکا ہو کسی بھی قتم کی بداحتیاطی آگ لگنے اور قیمتی انسانی جان کے ضیاع کا سبب بن سکتی ہے۔
 - 🖈 جزیٹر میں کبھی بھی اوپر تک فیول نہ بھریں۔اتنی جگہ (تقریباً ایک ایچ) فیول ٹینک کی بلندترین سطح سے پنچے رکھیں جو کہ فیول کے پھیلا وُ کے لئے کافی ہو۔
 - 🖈 اس بات کویقینی بنا ئیں کہ خارج ہونے والی گرم ہوا (Exhaust Gas) کسی بھی دھا کہ خیز شے کی طرف نہ جا سکے۔
 - 🖈 جنریٹر کے اطراف کم سے کم تین فٹ کی جگہ ضرور خالی رکھیں۔
 - 🖈 کسی بھی ہنگا می صورتحال میں جنریٹر کو بند کرنے کا طریقہ ضرور معلوم کریں۔



- اگرممکن ہوتو جزیٹر کے نز دیک آگ بجھانے کا قابلِ استعمال آلہ ضرور رکھیں۔
- ے عمدہ کوالٹی کا چینجے اوورسوئی (Changeover Switch) کسی قابل اور متندالیکٹریشن سے لگوائیں اور کسی بھی صورت میں اپنے طور پر بیاکا م نہ کریں ۔اس مدمیں بیسے بچانے کی ہرگز کوشش نہ کریں ۔
- 🖈 سروس کا کام شروع کرنے سے قبل جزیٹر کی بیٹری کے کنکشن منقطع کردیں اورا گرآ ٹو میٹکٹرانسفرسونچ (ATS) لگا ہوا ہے تواس کو بھی غیر فعال کردیں۔
 - 🖈 جنریٹر کی ارتھنگ کا مناسب اور پوراانتظام کریں۔
- ک جان کیجے کہ جنزیٹر کے کو نسے جھے گرم ہیں۔ بینہ صرف جلانے اور جھلسادینے کے لئے کافی ہیں بلکہان کوچھونے کی وجہ سے غیرارادی جھٹکا بھی لگ سکتا ہے جو کہان حصوں کوچھونے کا سبب بن سکتا ہے جن میں برقی روموجود ہو۔

متفرق مدايات

- کام شروع کرنے سے قبل رکیے اور سوچی (Pause & Reflect) اور موجودہ خطرات سے آگاہی حاصل کیجے۔
 - کام کے دوران کسی بھی بےضابطگی پرلاز مأمداخلت (Intervention) کیجیے۔
- ک منصوبے (Planning) کے مطابق کام تیجیے۔ یا در کھیے کوئی بھی شخص نا کامی کامنصوبہ بنا کرنا کامنہیں ہوتا بلکدوہ نا کام اس لئے ہوتا ہے کیونکہ وہ منصوبہ بنانے میں نا کام ہوتا ہے۔
 - 🖈 جلد بازی سے گریز تیجیے اور گھر پر ، گھر سے باہراور کام کے دوران حفاظتی اقد امات کومقدم رکھیے۔
 - 🖈 یا در کھیے کہایک اچھے ادارے اورایک عظیم ادارے میں فرق کواٹی ،ٹریننگ اورسب سے بڑھ کر حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کا ہوتا ہے۔
 - 🖈 🔻 حفاظتی جوتے ،حفاظتی چشمے ،شور سے حفاظت کے آلات ،حفاظتی دستانے ، وغیر ہ ہمیشہ استعال تیجے۔
 - 🖈 وزن اٹھانے کے دوران وزن کوقریب رکھیے،اپی پیٹھ کوسیدھار کھیے،اپنے گھٹنوں کوموڑیئے، وزن کےساتھا پی ٹانگوں کواٹھاسیئے اورزیا دہوزن کی صورت میں مدد طلب تیجیے۔
 - 🛣 مندرجه ذیل امور کے ارتکاب کی صورت میں اپنے ساتھی کی انا کومجروح کیے بغیر لاز مأمدا خلت کیجیے۔
 - الف_ موٹرسائیکل پرسواری کے دوران ہیلمٹ کاعدم استعمال۔
 - ب۔ ڈرائیونگ کے دوران سیٹ ہیلٹ کاعدم استعمال۔
 - ج۔ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعال۔



صحت، حفاظت، تحفظ اور ماحول کی مدمیں فائیوالیں ایروچ (SS Approach)

3-1 اہم اور غیراہم کی پہچان نیزان کو چھانٹ کرالگ کرنا (Sorting)۔

- 🖈 ایک صاف جگه ہی محفوظ جگه ہوتی ہے۔
- 🖈 صفائی کا آغازالگ الگ کرنے کے مل سے ہوتا ہے یعنی اشیاء کے ججوم میں سے کارآ مد کوغیر کارآ مدسے الگ کرنا۔
- 🖈 مختلف اقسام کی اشیاء، اجزاء،سرگرمیوں،حرکات،رویوں کوایک دوسرے سے علیحدہ سیجیے لیعنی ضروری کوغیر ضروری، کارآ مدکو بیکاراوراہم کوغیراہم سے الگ سیجیے
 - اپنی سرگرمیوں کی" کیا کرنا ہے اور کیانہیں کرنا" (Dos and Don'ts) میں درجہ بندی کیجیے ۔
 - 🖈 غیرضر دری اور غیرمطلوبه اشیاء، سرگرمیوں ،مصروفیات ، رویّوں کوترک تیجیے رمستر د تیجیے۔
 - 🖈 خروری، کارآمداورانهم اشیاء، سرگرمیون، مصروفیات، رویوّ کواپنایئے اور برقر ارر کھیے۔

2-S منتخب شده اشیاء، اجزاء یا امورکوتر تیب دینا (Setting in Order)۔

- 🛪 منتخب اشیاء کی ترجیجات کے اعتبار سے درجہ ہندی سیجے۔
- ⇔ (Pareto Analysis) کیا اصول اپنائے۔لینی منتخب اشیاء کا
 - 🖈 اہم اشیاء کی ان کی اہمیت کے اعتبار سے درجہ بندی تیجے۔
 - 🖈 چند"ضروری اشیاء" کو"متعدد غیرضروری اشیاء" سے الگ کیجے۔
 - پر شے کی ایک جگه مقرر کیجیے اور اس شے کواس کی مقرر کردہ جگہ پر ہی رکھیے۔

3-S ترتیب شده اجم اشیاء یا امورکوا پنی توجه کا مرکز بنایئے (Shining)۔

- 🖈 🕏 صحت، حفاظت، تحفظ اور ماحول (HSSE) میں مسلسل بہتری (Continuous Improvement) کواپنی زندگی کا شعار بنایئے۔
 - اس يە24x7، پوراسال، ہرسال اورسالہاسال كاربندر ہيے۔
 - 🖈 غیرمستقل مزاجی کویروان نه چڑھنے دیجیے۔
 - -(Pause and Reflect) کام شروع کرنے سے پہلے رکیے اور سوچیے
 - کام کے دوران کسی بھی بے ضابطگی پر مداخلت (Intervention) کیجیے۔
 - کام کر کے تم کرنے سے پہلے اس کا تقیدی جائزہ لیجیہ۔
 - 🖈 (HSSE) کوایک نهختم ہونے والاسفر جانیے نہ کہ ایک طرح کی دوڑ جو کہ کسی خاص مقام تک پہنچ کرختم ہو جائے۔
- 🖈 مردوڑ میں ایک آخری جست ہوتی ہے جوآپ کو فتح کی جانب لے جاتی ہے۔ (HSSE) کی مدمیں اٹھنے والا ہرقدم آپ کو فتح سے نز دیک ترکر تا ہے۔
 - 🖈 بهتری کی جانب درجه بدرجه (STEP BY STEP) قدم اٹھائے۔



🖈 بظاہر جیموٹا نظرآنے والا ایک قدم بھی اہمیت کے اعتبار سے ایک بڑی کا میابی ہوسکتا ہے۔

اینے ذاتی عزائم کی درجہ بندی تیجیے اوران پر تبادلہ ء خیال تیجیے نیزان کا جائزہ لیجیے۔

🖈 کامیاب لوگوں سے سکھئے اوران لوگوں کی مدد سیجیے جنہیں کارکر دگی بہتر بنانے کے لئے آپ کی ضرورت ہے۔

🖈 تبدیلی کوٹیکنالوجی ، HSSE کے نظام ، لوگوں کے رویوں (Mindset) میں بہتری کی مدد سے روشناس کرایئے۔

4-S کھارکو برقر ارکھنے کے لئے معیار بنایئے اوراس کواپنائے (Standardizing)۔

ليے اقدامات کوفینی بنائیں جو چیک (Shine) کو برقرار رکھیں۔

معيارقائم كيجير

چيک لسك تيار تيجيـ

ئى كىيچە، بات (Talk) بىمى كىچە۔ ئىلە (Talk) بىمى كىلىچە۔ ئىلە

ان کے تبادل تیار کیجے۔ اللہ Jigs & Fixtures

غلطيول سے مبرّا (Poka Yoke) انتظامات سيکھيے اورتشکيل ديجيے۔

🖈 انہیں روزانہ کی بنیاد پراینے کام کے انتظامی امور کے ساتھ منسلک کیجے۔

-Self Disciplining) وضبط قائم سيجير (Self Disciplining) - 5-S

🖈 نعرول ، نقتول ، چارٹول اور دوسرے Visuals کی مددسے فضا کوساز گار بنایئے۔

🖈 بہترین کارکردگی کی نشاندہی کیجیےاوراسی کے ساتھ بینچی مارکنگ (Benchmarking) کاعمل اختیار کیجیے۔

🖈 دوسروں کے لئے مثال بنیے اور مثال بن کر قیادت فراہم کیجیے۔

اپنی کارکردگی اورنتائج جانچ کے لئے جانچ پڑتال (Audits) کااہتمام کیجیے۔

ادیجیے (Recognise & Reward) دیجیے اور صلہ (Recognise & Reward) دیجیے۔



ای ایس ایل کسٹمر کیئر سروس

```
کتابچه برائے صحت ، حفاظت ، تحفظ اور ماحولیات (HSSE)۔
                                                                                                                                \stackrel{\wedge}{\sim}
                                                                     جنریٹراورافراد کی حفاظت کے لئے ہدایات۔
                                                                                                                                \stackrel{\wedge}{\boxtimes}
                                                       یاور جنزیش سے متعلق یو جھے جانے والے اکثر سوالات۔
                                                                                                                                \stackrel{\wedge}{\boxtimes}
                                                                                               ڈیزل جزیٹر کیوں؟
                                                                                                                                \stackrel{\wedge}{\boxtimes}
                                                                                    اینے جنریٹر کو جانبے اور ہجھیے۔
                                                                                                                                ☆
                                                                        جزیٹر کے استعال کی مختلف درجہ بندیاں۔
                                                                                                                                \frac{1}{2}
                                                   جزیٹر کی قوت میں کمی (Deration) کی مختلف وجو ہات۔
                                                                                                                                \frac{1}{2}
                                                                    جنریٹر کی کارکردگی کی پہائش۔کیوں اور کیسے؟
                                                                                                                                \stackrel{\wedge}{\boxtimes}
                                                                     جنریٹر کی آواز میں تخفیف کیا، کیوں، کیسے؟
                                                                                                                                \stackrel{\wedge}{\boxtimes}
                                                                 فیول کے استعال میں کفایت کے لئے ہدایات۔
                                                                                                                                \frac{1}{2}
                                                          جزیٹر کی مدت استعال میں اضافے کے لئے مدایات۔
                                                                                                                                \stackrel{\wedge}{\sim}
                                                                                                    یاور فیکٹر کیاہے؟
                                                                                                                                \frac{1}{2}
                                                                                  تھری فیز ہے سنگل فیز کنورژن۔
                                                                                                                                \stackrel{\wedge}{\sim}
                                                                              60Hz سے 50Hz کنورژن۔
                                                                                                                                ☆
                                                             کم لوڈیر جزیٹر کواستعال کرنے کی وجہسے مسائل۔
                                                                                                                                ☆
                                                           خریداری ہے بل جزیڑ کی سائزنگ ۔ کیوں اور کیسے؟
                                                                                                                               \stackrel{\wedge}{\boxtimes}
                                                              جزیٹرزکو Parallel کرنے کے لئے ہدایات۔
                                                                                                                               \stackrel{\wedge}{\boxtimes}
                              پورٹیبل جزیٹرز(Portable Generators)کے استعال کی ہدایات۔
                                                                                                                               \stackrel{\wedge}{\boxtimes}
                                                                  خوب سے خوب تر کارکردگی کے لئے ہدایات۔
                                                                                                                               \stackrel{\wedge}{\boxtimes}
                                                                          لود شیرنگ سے نحات ۔ کیوں اور کسے؟
                                                                                                                               \stackrel{\wedge}{\boxtimes}
                                        یاور جزیش سے متعلق اصطلاحات (Glossary of Terms)
                                                                                                                               \stackrel{\wedge}{\boxtimes}
     مندرجہ بالا اوراضا فی معلومات کے لئے رابطہ کریں۔
www.eslpk.com/CustomerCare.html
```



زندگی کے تحفظاتی اصول (بشکرییشیل یا کستان)

ڈ رائیونگ کے دوران سيٹ بيلٹ با ندھيں۔



اونچائی پرکام کرتے ہوئے خودکوگرنے سے بچائیں۔



ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعال نهكرين نيز حدر فتارسے تجاوز نەكرىي_



ضروری تحفظاتی آلات کو بدلنے یا معطل کرنے سے پہلے اجازت لے لیں۔



کام یاڈ رائیونگ کے دوران شراب نوشی یا نشه آورادویات استعال نه کریں۔



تنگ جگه میں دا خلے سے پہلے اجازت لے لیں۔



متعین کردہ جگہ کے علا وہ سگریٹ نوشی نہ کریں۔



کام شروع کرنے سے قبل تصدیق کرلیں کہ خطرے سے محفوظ کرنے کا حفاظتی نظام موجود ہے نیز جانی تحفظ کے تجویز کردہ آلات کا استعال کریں۔



لٹکے ہوئے وزن کے پنچے چہل قدمی نہ کریں۔



ضرورت کے وقت گیس ٹیسٹ کریں۔



مقرر کرده سفری انتظامی منصوبے پر عمل کریں۔



ضرورت کے وقت سی اجازت نامے کے ساتھ کام کریں۔





جزيٹر کے استعال سے متعلق احتیاطی تدابیر



لباس كاانتخاب كام كى مناسبت سے سيجيے۔



انجن مینوکل میں درج احتیاطی تدابیر کا بغورمطالعہ کیجیے۔



جزیٹر کےاطراف جگہ کوصاف اورخشک رکھیے نیز چلتی ہوئی حالت میں لبریکیشن اور سروس سے گریز کیجیے



چلتے ہوئے پرزوں میں الجھنے سے بیخے کے لئے گارڈ زاورشیلڈز کااستعال کیجے۔



اسٹارٹرٹر مینل کوشارٹ کر کے انجن اسٹارٹ نہ سیجیے۔



چلتے ہوئے انجن میں ایندھن نہ بھریئے اورتمبا کونوشی سے پر ہیز سیجیے۔



انجن روم کو ہوا دارر کھیے۔ یا در کھیے کہ انجن کا دھواں مضر صحت ہوتا ہے اور موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔



فرسٹ ایڈ باکس اور آگ بچھانے کا آلہ ساتھ رکھیے۔

ا ہم ٹیلیفون نمبرز کی فہرست

City (Code)	Karachi (021)	Lahore (042)	Islamabad (051)	Multan (061)
Edhi Ambulance	115	115	115	115
Edhi Welfare Centre	32413232	37841901	4435130	
Chhipa Ambulance	111-111-134			
Civil Hospital	99215740 / 3461444	99211100-9	9218300	9200943
Civil Defence	99243765	99262130	9213486	580888
Bomb Disposal Squad	9212646 / 9212655	9212111 / 35120516	9222362	
Police Emergency	15	15	15	15
Fire Brigade	16	16	16	16
Electricity Complaints	118	118	111-309-309	118
Sui Gas Complaints	119	119	9257710	119
PIA Flight Enquiry	114	114	114	114
PIA Reservation	111-786-786	111-786-786	111-786-786	111-786-786
Railway Enquiry	117	117	117	117
Telephone Enquiry	1217	1217	1217	1217
Telephone Complaints	1218	1218	1218	1218





Energy Solutions (Pvt.) Limited **● 111-222-ESL (375) ● +92 308 2572 ESL (375) ● www.eslpk.com ≥ customercare@eslpk.com**



Head Office-Karachi

ESL House, DP-01, Sector-21, Korangi Industrial Area, Karachi. Phone: +92-21-35010590 35000682

Fax: +92-21-35019496



Regional Office-Lahore

ESL House, Plot No. 431-D, Kamaha Aashiana Road, Off Ferozpure Road, Lahore. Phone: +92-42-35923251-4

Fax: +92-42-35923260

Regional Office-Islamabad

ESL House, Plot No. 82, Street No. 10, Industrial Area I-9/2, Islamabad. Phone: +92-51-4433178-80

Fax: +92-51-4433177